


1-корпус, 2-рычаг, 3-система магнитная, 4-якорь, 5-блок включения, 6-блокконтакты, 7-колодка, 8-пружина, 9-табличка, 10-основание, 11-рычаг, 12-вывод подвижный, 13-угольник, 14-гайка фасонная, 15-камера дугогасительная, 16-крышка, 17-гайки, 18-табличка, 19-шпилька, 20-пружина

Масса контактора, кг, не более - 8,4 (КВ2-400-3); 7,6 (КВ2-400-2).

Рисунок А.2 - Контактор вакуумный КВ2-400-3 (КВ2-400-2 - без среднего полюса)