


1 - блок включения, 2 - система магнитная, 3 - дугогасительный блок, 4 - блокконтакт, 5 - корпус, 6-траверса, 7 - пластина, 8 - крышка, 9 - втулка, 10- пружина, 11, 12, 13 - таблички, 14 - стержень, 15 - гайка, 16 - шпилька, 17 - шина (вывод неподвижного контакта), 18 - вывод подвижного контакта
Масса контактора, кг, не более - 17,5.

Рисунок А.3 - Контактор вакуумный КВ2-630-3 (КВ2-630-2 - без среднего полюса)